





Détection par méthode radar de zones de vides dans un mur en blocs à bancher



Absence
de béton
(vides)

Zone
d'infiltrations

